

2º Prêmio SICEPOT-MG

Boas Práticas em Saúde e Segurança no Trabalho

Passivo Zero

*Relatórios fotográficos das áreas de vivência, abastecimento em campo,
cartão de bloqueio e EPI's obrigatórios*



Gestão
SSMA
SAÚDE, SEGURANÇA
& MEIO AMBIENTE

Salvaguardar a vida e o meio ambiente.

Passivo Zero

(Relatórios fotográficos das áreas de vivência, abastecimento em campo, cartão de bloqueio e EPI's obrigatórios)

O Projeto

Boa Prática desenvolvida para sistematizar a coleta e armazenamento de evidências fotográficas de áreas de vivência de obras, abastecimentos em campo com caminhão comboio, utilização de cartões de bloqueio e EPI's obrigatórios na gestão do Grupo de Risco para fins de demonstração e fundamentação em processos trabalhistas, tais como nas demandas de danos morais por descumprimento de normativo, adicionais de insalubridade e periculosidade.

Para esta sistematização, foi elaborado formulário de modo a orientar a coleta ordenada de evidências para provas nos processos trabalhistas.

O formulário possui orientação quanto ao que se deseja ilustrar / demonstrar com as imagens produzidas, gerando evidências diversas na temporalidade da obra.

Relatório Fotográfico

(áreas de vivência, abastecimento em campo, cartão de bloqueio e EPI's obrigatórios)

Objetivo

A empresa recebe demandas de processos trabalhistas de ex-empregados com pedidos de danos morais, alegando que a empresa não disponibilizou recursos tais como área de vivência, banheiros nas frentes de serviço, dentre outros, bem como adicionais de insalubridade e periculosidade.

Criou-se o formulário de modo a orientar a coleta ordenada de evidências para provas nos processos trabalhistas.

O formulário possui orientação quanto ao que se deseja ilustrar / demonstrar com as imagens produzidas, gerando evidências diversas na temporalidade da obra.

Relatório Fotográfico

(áreas de vivência, abastecimento em campo, cartão de bloqueio e EPI's obrigatórios)

Objetivo

Exemplo abaixo de demanda de dano moral em processo trabalhistas, alegação de ausência de instalações sanitárias.

VIII.DO DANO MORAL. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ALOJAMENTO.DO DESCUMPRIMENTODA NR-18.FALTA DE SEGURANÇA NOS ALOJAMENTOS.TEMOR POR SUA VIDA.DESTRUIÇÃO DE SEUS PERTENCENS PESSOAIS, ETC

Durante o período em que o autor permaneceu “alojado”, o autor foi submetido a humilhações sem precedentes, tendo em vista o *alojamento* fornecido pela empresa estava em reforma , apresentava a fiação elétrica toda exposta com sérios risco de acidentes; com cheiro forte de tinta em razão da reforma, não tinha ventiladores, ficava superlotado, com até 4 empregados, medindo aproximadamente 4X4m²,os banheiro inundavam com o esgoto; embora houvesse ambulatório não tinha ambulância, sendo que o alojamento ficava na área rural longe na cidade mais próxima ;falta de segurança.

DO DESCUMPRIMTO DA NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção)

As normas regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta, indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Conforme prevê a NR-18.4.1 – Os canteiros de obras devem dispor de:

- a) **instalações sanitárias;**
- b) **vestiário;**
- c) **alojamento;**
- d) **local de refeições;**
- e) **cozinha, quando houver preparo de refeições,**
- f) **lavanderia;**



Relatório Fotográfico

(áreas de vivência, abastecimento em campo, cartão de bloqueio e EPI's obrigatórios)

Aplicação

Gestão em SST

Realização das evidências em obra, acompanhamento e controle corporativo para aplicação técnico-legal pelo setor Jurídico.

Formulário de Relatório Fotográfico

Relatório Fotográfico com evidências coletadas obra 1

Relatório Fotográfico com evidências coletadas obra 2

**ÁREAS DE VIVÊNCIA
EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
JUNHO DE 2016**

Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço


Obra: xxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: Edificações 2199

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)

Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx	Data do Registro: 08/06/2016	
Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA)		
Encarregado responsável: REYNALDO OLIVEIRA		
Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra		



**PROCEDIMENTO DE
ABASTECIMENTO EM CAMPO
JUNHO DE 2016**

Evidências de cumprimento do procedimento de abastecimento de máquinas e veículos

Obra: xxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 07/06/2016

Local / Frente de Serviço do Abastecimento: Área 1000 (MINA) área da oficina de equipamentos pesados

Encarregado responsável pelas máquinas/veículos: Wilson Castro/ Reynaldo Oliveira e Eng. Sergio



**ÁREAS DE VIVÊNCIA
EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS
CONSÓRCIO TKL
JUNHO DE 2016**

Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área 1000 (MINA), CT 01

Encarregado responsável: Antônio Paiva (Japão)

Previsão de permanência da Área de Vivência: Toda execução da obra



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área Overland, estaca 40.

Encarregado responsável: Osvaldo Pereira Santos

Previsão de permanência da Área de Vivência: Agosto 2016



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra: Data do Registro: 08/06/2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Local da Área de Vivência: Área Overlando, estaca 34

Encarregado responsável: Joabe Santana

Previsão de permanência da Área de Vivência: Agosto 2016



Evidências de instalação das Áreas de Vivência nas frentes de serviço

Obra:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data do Registro: 08/06/2016

Local da Área de Vivência: Área TR1083/84

Encarregado responsável: José Antônio dos Santos

Previsão



PROCEDIMENTO DE ABASTECIMENTO EM CAMPO

JUNHO DE 2016

Evidências de cumprimento do procedimento de abastecimento de máquinas e veículos

Obra: Consórcio TKL

Data do Registro: 02/06/16

Local / Frente de Serviço do Abastecimento: TR 1083/1084

Encarregado responsável pela lubrificação e abastecimento máquinas/veículos: Wanderlei de Souza



CARTÃO DE BLOQUEIO EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

MAIO DE 2016



Cartão de Bloqueio

Evidências

Evidências de cumprimento aplicação de Cartão de Bloqueio

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 05/05/2016

Local / Frente de Serviço de uso dos cartões de bloqueio: Central de Carpintaria

Encarregado responsável pelos empregados autorizados: Antônio Fernandes / José Antônio



Evidências de cumprimento aplicação de Cartão de Bloqueio

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 05/05/2016

Local / Frente de Serviço de uso dos cartões de bloqueio: Central de Carpintaria

Encarregado responsável pelos empregados autorizados: Antônio Fernandes / José Antônio



Evidências de cumprimento aplicação de Cartão de Bloqueio

Obra: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 05/05/2016

Local / Frente de Serviço de uso dos cartões de bloqueio: Oficina Mecânica

Encarregado responsável pelos empregados autorizados: Wilson Ferreira



**GRUPO DE RISCO
EPI's OBRIGATÓRIOS
EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS**

MAIO DE 2016



EPI's Obrigatórios

Evidências Grupo de Risco

Evidências de monitoramento do Grupo de Risco - uso obrigatório de EPI's

Obra: xxxx

Data do Registro: 05/05/2016

Local / Frente de Serviço do Grupo de Risco monitorado: Oficina Mecânica

Encarregado responsável pelos empregados do Grupo de Risco: Antônio Fernandes / José Antônio



Evidências de monitoramento do Grupo de Risco - uso obrigatório de EPI's

Obra: xxxxxxxxxxxx

Data do Registro: 05/05/2016

Local / Frente de Serviço do Grupo de Risco monitorado: Central de Carpintaria

Encarregado responsável pelos empregados do Grupo de Risco: Antônio Fernandes / José Antônio

