

Empresa: CONSTRUTORA ATERPA S/A

Título da Boa Prática: Bloqueio do Capô/Cabine de Rolo Compactador

Categoria da Boa Prática: Métodos criativos em SST

Atividade de aplicação da Boa Prática: Manutenção de equipamentos.

Descrição da Boa Prática: O objetivo dessa boa prática é eliminar o risco de pensamento / esmagamento durante a realização de manutenções em Rolos Compactadores, eliminando o risco de pensamento/esmagamento nas atividades onde se faz necessária a suspensão da cabine ou do capô do Rolo.

Após instalar os dispositivos de bloqueio, o colaborador tranca com um cadeado e sinaliza com a etiqueta de bloqueio.

A chave do cadeado é colocada na caixa de bloqueio que é trancada e o mecânico fica de posse da chave, garantido que só após o termino do serviço o bloqueio será retirado e atividade será realizada com segurança.

Situação antes da Boa Prática: Havia o risco de pensamento/ esmagamento durante a realização das atividades de manutenção em Rolos Compactadores.

Situação depois da Boa Prática: O risco da atividade foi reduzido consideravelmente com a implantação dos dispositivos de bloqueio durante as manutenções onde é necessário suspender a cabine ou o capô do rolo compactador.

Custo de implantação (R\$): R\$ 1.000,00

Tempo necessário para implantação: Uma semana.